



NPR A22



Utilizzo conforme e cura dell'attrezzo per surriscaldamento

Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazioni centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

In questo caso i nostri tecnici ti consigliano di:

- Dopo circa 50 pressature consecutive, togliere la batteria e farlo raffreddare per 15 minuti, Il surriscaldamento può provocare danni all'attrezzo.
- Per altri problemi di funzionalità, si consiglia di consultare il manuale di manutenzione, pag.76 cap.8.1

Team Riparazioni