

GX 90-WF: Surriscaldamento



Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazioni centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

In questo caso i nostri tecnici ti consigliano di:

Se lo strumento è surriscaldato, togliere la bomboletta chiodi e batteria, e lasciare raffreddare lo strumento, vedi libretto manutenzione pg.35 cap.2.1.5, misure di sicurezza termica.

Team Riparazioni