






DCH 300


Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Használati utasítás	hu
Instrukcja obsługi	pl
Инструкция по эксплуатации	ru
Návod k obsluze	cs
Návod na obsluhu	sk
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Instructiuni de utilizare	ro
Kullanma Talimatı	tr
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	lt
Kasutusjuhend	et
Пайдалану бойынша басшылық	kk






2**3**


4



5



4



ORIGINALI NAUDΟJIMO INSTRUKCIJA

DCH 300 Deimantinio pjaustymo mašina

Prieš pradedant naudotis prietaisu pirmą kartą, labai svarbu perskaityti jo eksplatacijos instrukciją.

Šią naudojimo instrukciją visuomet laikykite šalia prietaiso.

Perduodami prietaisą kitiems asmenims, būtinai pridėkite ir šią instrukciją.

Turinys	Puslapis
1 Bendrieji nurodymai	218
2 Aprašymas	219
3 Priedai, sunaudojamos medžiagos	221
4 Techniniai duomenys	222
5 Saugos nurodymai	223
6 Prieš pradedant naudotis	227
7 Darbas	229
8 Techninė priežiūra ir remontas	230
9 Gedimų aptikimas	231
10 Utilizacija	231
11 Prietaisu gamintojo teikiama garantija	232
12 EB atitinkies deklaracija (originalai)	232

- ④ Ijungimo blokatorius
- ⑤ Deimantinis pjaustymo diskas
- ⑥ Velenas
- ⑦ Apsauginis gaubtas
- ⑧ Kreipiantieji ritinėliai
- ⑨ Specialus užveržimo raktas SW 24/ SW 10
- ⑩ Vidinis šešiabriaunis raktas SW 6
- ⑪ Apsauginio gaubto fiksavimo varžtas
- ⑫ Dulkiai nusiurbimo varzdžio dangtelis
- ⑬ Techninės priežiūros indikatorius
- ⑭ Apsaugos nuo vagystės indikatorius (galimas priedas)

DCH 300 deimantinių pjaustymo diskų tvirtinimo sistema **2**

- ⑯ Keičiamā jungė Ø60 mm
- ⑯ Fiksavimo jungė Ø60 mm
- ⑰ Fiksavimo veržlė M16 x 1,5

DCH 300 surištų sintetine derva stiklopluoščinių pjaustymo diskų tvirtinimo sistema (užsakovui pageidaujant) **3**

- ⑯ Keičiamā jungė Ø80 mm
- ⑯ Surištas sintetine derva stiklopluoščinius pjaustymo diskas Ø300 mm
- ⑯ Fiksavimo jungė Ø80 mm
- ⑯ Fiksavimo veržlė M16 x 1,5

Gylio ribotuvas (užsakovui pageidaujant) **4**

- ⑯ Vėduoklė
- ⑯ Kablys
- ⑯ Fiksatorius
- ⑯ Pjovimo gylio užkaiša
- ⑯ Pjovimo gylio skalė

1 Skaitmenys reiškia iliustracijų numerius. Iliustracijas rasite naudojimo instrukcijos pradžioje.

Šios naudojimo instrukcijos tekste savoka „prietaisas“ visada reiškia deimantinio pjaustymo mašiną DCH 300.

Valdymo ir indikacijos elementai **1**

- ① Velenėlio fiksavimo mygtukas
- ② Priekinė rankena
- ③ Ijungimo/ išjungimo mygtukas

1 Bendrieji nurodymai

1.1 Signaliniai žodžiai ir jų reikšmė

PAVOJUS

Šis įspėjimas vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojingą situaciją, kai galite susižaloti ar net žūti.

ISPĖJIMAS

Šis žodis vartojamas, siekiant įspėti, kad nesilaikant instrukcijos reikalavimų kyla rimto sužeidimo ar mirties pavojus.

ATSARGIAI

Šis žodis vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojingą situaciją, kuri gali tapti lengvo žmogaus sužalojimo, prietaiso gedimo ar kito turto pažeidimo priežastimi.

NURODYMAS

Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija.

1.2 Piktogramų ir kitų nurodymų paaškinimai

Ispėjamieji ženklai



Bendro
pobūdžio
ispėjimas



Ispėjimas:
pavojinga
elektros
itampa

Ipareigojantys ženklai



Užsidėkite
apsauginį
šalmą



Dirbant
užsidėti
apsauginius
akinius



Naudokite
klausos
apsaugos
priemones



Užsimaukite
apsaugines
pištynes



Naudokite
apsauginę
avalynę



Naudokite
lengvą
respiratorių



Prieš
naudojant
perskaityti
instrukciją

Simboliai



Medžiagą
perduoti
antriniam
perdirbimui

A

V



Amperai

Volтай

Kintamoji
srovė

/min

RPM

Ø

n

Apsisukimai
per minutę

Apsisukimai
per minutę

Skersmuo

Nominalus
sukimosi
greitis



su dviguba
izoliacija

Identifikacinių duomenų vieta ant prietaiso

Prietaiso tipas ir serijos numeris yra nurodyti gaminio firminėje duomenų lentelėje. Irašykite šiuos duomenis į savo naudojimo instrukciją ir visada juos nurodykite kreipdamiesi į mūsų atstovybę ar klientų aptarnavimo skyrių.

Tipas:

Serijos Nr.:

lt

2 Aprašymas

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

DCH 300 yra iš elektros tinklo maitinama deimantinio pjauystumo mašina, skirta profesionaliam naudojimui statybose. Šis prietaisas tinka mineralinėms medžiagoms pjaustyti deimantiniai pjauystymo diskais nenaudojant vandens.

Mineralinėms medžiagoms pjaustyti turi būti naudojamas dulkių nusiurbimo įrenginys su filtru, pvz., „Hilti“ dulkių siurblys VCU 40, VCU 40-M arba VCD 50.

Siekdamai išvengti elektrostatinių reišinių, naudokite dulkių siurblį su antistatine siurbimo žarna.

Naudokite tik deimantinius pjauystymo diskus, kurių leistinas apskritiminis sukimosi greitis yra ne mažesnis kaip 80 m/s. Ši prietaisą reikia naudoti tik stumiant (prieš pastumą).

Dirbant naudoti skrysčius, pavyzdžiu, diskui aušinti ar dulkėms suristi, draudžiama.

Prietaiso nenaudokite pjaustyti pagal paskirtį nenumatytais įrankiais (pvz., pjovimo diskais) arba grubiam šlifavimui ar galandimui.

Pageidaujant ši prietaisą galima naudoti ir metaliniams ruošiniams pjaustyti surištais sintetine derva stiklopluoštiniais pjauystymo diskais. Tokias atvejas naudokite tik surištais sintetine derva stiklopluoštinius pjauystymo diskus, kurių leistinas apskritiminis sukimosi greitis yra ne mažesnis kaip 80 m/s.

Darbo aplinka gali būti statybų aikšteliés, dirbtuvės, renovuojami, rekonstruojami ir naujai statomi pastatai.

Norédami išvengti pavojaus susižaloti, naudokite tik originalius „Hilti“ reikmenis ir įrankius.

Taip pat laikykite naudojamų priedų darbo saugos nurodymų ir naudojimo instrukcijų.

Laikykite naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl darbo su įrenginiu, jo priežiūros ir remonto.

Prietaisas yra skirtas profesionalams, todėl jį naudoti, atlikti techninę priežiūrą ir remontouti leidžiama tik įgaliotiemis, instruktuočiams darbuotojams. Šie darbuotojai turi būti atskirai supažindinti su galimais pavojais. Netinkamai, neapmokytu personalo arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo pagalbinės priemonės gali būti pavojingi.

Prietaisą galima naudoti tik sausoje aplinkoje.
Prietaisą galima eksploatuoti tik prijungus prie elektros tinklo, kurio įtampa ir dažnis atitinka dydžius, nurodytus techninių duomenų lentelėje.
Nenaudokite prietaiso degioje arba sprogioje aplinkoje.
Neleidžiama apdirbtai sveikatai kenksmingų medžiagų (pvz., asbesto).
Laikykiteis nacionalinių darbų saugos reglamentų.
Prietaisą keisti ar modifikuoti draudžiama.

2.2 Jungiklis

Ijungimo/išjungimo jungiklis su ijungimo blokatoriumi

2.3 Paleidimo srovės ribojimas

Prietaiso ijungimo srovė kelis kartus viršija jo nominaliąją srovę. Elektroninė paleidimo srovės ribojimo schema paleidimo srovę sumažina tiek, kad nesuveiktų elektros tinklo saugiklis. Todėl prietaisas paleidžiamas švelniai, be smūgio.

2.4 Pakartotinio paleidimo blokatorius

Po galimo elektros energijos tiekimo pertrūkio prietaisas savaime neįsijungia. Jungiklį pirma reikia atleisti ir po maždaug 1 sekundės vėl nuspausti.

2.5 Apsaugos nuo vagystės TPS funkcija (galimas priedas)

Prietaisas gali turėti papildomą apsaugos nuo vagystės TPS funkciją. Jei Jūsų prietaisas šią funkciją turi, ji galima atblokuoti ir naudoti tik turint specialų aktyvavimo raktą.

2.6 Šviesos indikatoriai

Techninės priežiūros indikatorius su šviesos signalu (žr. skyrių „Priežiūra ir remontas“)
Apsaugos nuo vagystės indikatorius (papildoma funkcija) (žr. skyrių „Valdymas“)

lt

2.7 Apsauginis gaubtas su kreipiančiaisiais ritinėliais

Akmens pjaustymo ir griovelii pjovimo darbus leidžiama vykdyti tik naudojant dulkių gaudymo gaubtą ir kreipiančiuosius ritinėlius.

2.8 Elektroninė apsauga nuo perkrovų

Šis prietaisas turi elektroninę apsaugą nuo perkrovų.
Ši elektroninė apsauga nuo perkrovų kontroluoja vartojamą srovę ir taip saugo prietaisą nuo galimų perkrovų naudojimo metu.
Dėl per didelės spaudimo jėgos perkrovus variklį ir taip padidinus jo vartojamą srovę, išjungianta prietaiso pavara.
Atleidus ijungimo/išjungimo jungiklį, vėl galima dirbti toliau.
Sumažindamas spaudimo jėgą, naudotojas gali išvengti variklio išjungimo.
Reikia siekti nenutrukstamo darbo proceso, kuriame nepasitaikytų variklio išjungimų.

2.9 Ilginimo kabelio naudojimas

Naudokite tik pagal darbo zoną pritaitytą, pakankamo laidų skerspjūvio ploto ilginimo kabelį. Priešingu atveju gali sumažėti prietaiso galia ar perkaisti kabelis. Reguliariai tikrinkite, ar ilginimo kabelis nėra pažeistas. Pažeistą ilginimo kabelį pakeiskite nauju.

Rekomenduojami mažiausiai skerspjūvio plotai ir maksimalūs kabelio ilgiai

Laido skerspjūvio plotas	1,5 mm ²	2,0 mm ²	2,5 mm ²	3,5 mm ²
Elektros tinklo įtampa 100 V	-	30 m	-	50 m
Elektros tinklo įtampa 110–120 V	-	-	40 m	-
Elektros tinklo įtampa 220–240 V	30 m	-	50 m	-

Nenaudokite ilginimo kabelių, kurių laido skerspjūvio plotas yra mažesnis nei 1,5 mm².

2.10 Ilginimo kabelio naudojimas lauke

Dirbdami lauke, naudokite tik tam tikslui skirtus ir atitinkamai paženklintus ilginimo kabelius.

2.11 Generatoriaus arba transformatoriaus naudojimas

Šis prietaisas gali būti jungiamas prie generatoriaus arba prie statyboje naudojamo transformatoriaus, jei išpildomas šios sąlygos: atiduodama galia vatais turi būti mažiausiai du kartus didesnė nei nurodyta firminėje duomenų lentelėje, darbinė įtampa visada turi būti tarp +5 % ir -15 % nominalios įtampos, o elektros tinklo dažnis nuo 50 iki 60 Hz ir negali niekada viršyti 65 Hz, taip pat turi būti naudojamas automatinis įtampos reguliatorius su įtampos išlyginimo funkcija paleidimo metu.

Prie generatoriaus/transformatoriaus tuo pat metu jokiu būdu nejunkite kitų prietaisų, arba naudokite tokį generatorių/transformatorių, kuris skirtas maitinti prietaisą ir siurblį. Ijungiant/išjungiant kitus prietaisus, gali atsirasti įtampos svyravimų, dėl kurių Jūsų prietaisas gali būti pažeistas.

2.12 Gylis ribotuvas (užsakovui pageidaujant)

Prietaise papildomai gali būti irengtas gylis ribotuvas. Jis pagerina dulkių nusiurbimą pjaustant mineralines medžiagas. Gylis ribotuvu pagal pjovimo gylį skaičiai galima nustatyti didžiausią pjovimo gylį.

2.13 Standartiniu atveju tiekiamame komplekte yra:

- 1 Prietaisas su gaubtu DCH-EX 300
- 1 Keičiama jungė Ø60 mm
- 1 Fiksavimo jungė Ø60 mm
- 1 Fiksavimo veržlė M16 x 1,5
- 1 Specialus užveržimo raktas SW 24/ SW 10
- 1 Vidinis šešiabriaunis raktas SW 6
- 1 Kartoninė pakuočė
- 1 Naudojimo instrukcija

2.14 Pjaustymo diskų charakteristikos

Prietaise turi būti naudojami deimantiniai pjaustymo diskai, atitinkantys normos EN 13236 nuostatas.

Pageidaujant metaliniams ruošiniams apdirbtį prietaise galima naudoti ir surištus sintetine derva stiklopluoštinius pjaustymo diskus pagal normą EN 12413 (tiesios nejpajautos formos, 41 tipo). Tokiu atveju prietaise turi būti sumontuota atitinkama įrankio tvirtinimo sistema DCH 300 ABR (žr. Reikmenys).

Taip pat laikykiteis pjaustymo diskų gamintojų pateiktų montavimo nurodymų.

lt

3 Priedai, sunaudojamos medžiagos

Pavadinimas	Artikulo numeris, aprašymas
Įrankio tvirtinimo sistema DCH 300 ABR	212259, Keičiama jungė Ø80 mm, fiksavimo jungė Ø80 mm, fiksavimo veržlė M16 x 1,5
Gylis ribotuvas DCH 300	212131
Dulkių siurblys iš „Hilti“ gaminių programos	
Visiškai sukoplektuota žarna, antistatinė	203867, Ilgis 5 m, Ø36
„Hilti“ lagaminas	47986

DCH 300

Disko tipas	Charakteristika	Pagrindas (medžiaga)
Deimantinis pjaustymo diskas	DCH-D 305 C1	Betonas
Deimantinis pjaustymo diskas	DCH-D 305 C2	Kietas betonas
Deimantinis pjaustymo diskas	DCH-D 305 M1	Mūras, silikatinės plytos
Deimantinis pjaustymo diskas	DCH-D 305 C10	Silpnas betonas

Disko tipas	Charakteristika	Pagrindas (medžiaga)
Deimantinis pjauštymo diskas	DCH-D 305 M10	Silpnas mūras

4 Techniniai duomenys

Gamintojas pasilieka teisę vykdyti techninius pakeitimų!

Nominali maitinimo įtampa	110 V	220 V	230 V	230 V / CH	240 V
Nominali vartojamoji galia	2300 W	2600 W	2600 W	2250 W	2600 W
Nominali srovė	22,5 A	12,5 A	12,1 A	10 A	11,7 A
Elektros tinklo dažnis	50 Hz	50...60 Hz	50...60 Hz	50 Hz	50 Hz

Informacija apie prietaisą ir jo naudojimą	DCH 300
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	705 mm X 240 mm X 235 mm
Pavaros velenėlio sriegis	M 16 X 1,5
Disko tvirtinimo skylė	22,2 mm 25,4 mm
Pjauštymo diskų skersmuo	Ø Maks. 305 mm
Pjauštymo diskų storis	Maks. 3,5 mm
Svoris, nustatytas pagal EPTA-Procedure 01/2003	9,4 kg
Apsaugos klasė	Apsaugos klasė I (įžemintas) arba II (su dviguba izoliacija), žr. firminę techninių duomenų lentelę
Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis	Maks. 4900/min
Fiksavimo veržlės priveržimo momentas	M16 x 1,5: 40...50 Nm

NURODYMAS

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksniių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytuju. Tai gali gerokai padidinti šių veiksniių poveikį per visą darbo laikotarpi. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir išjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpi reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiu, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.

Informacija apie triukšmingumą (pagal EN 60745-1):

Tipinis metodu A nustatytas garso stiprumo lygis	117 dB (A)
Tipinis pagal A nustatytas skleidžiamo garso slėgio lygis	106 dB (A)
Nurodytų triukšmo lygio reikšmių paklaida	3 dB (A)

Informacija apie vibracijas pagal EN 60745

Vibracijų reikšmės trijose ašyse (vibracijų vektorinė suma)	išmatuota pagal EN 60745-2-22
Pjovimas, $a_{h,AG}$	5,1 m/s ²
Paklaida (K)	1,5 m/s ²

5 Saugos nurodymai

5.1 Bendrieji saugos nurodymai elektriniams įrankiams

a) ISPĖJIMAS

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šiu saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunčių sužalojimų priežastimi. **Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.** Saugos nurodymuose vartojama savoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiamai iš elektros tinklo maitinamai elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatorių baterijos maitinamai elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).

5.1.1 Darbo vietas sauga

- Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingu atsitikimų priežastimi.
- Nenaudokite šio elektrinio įrankio sprogoje aplinkoje, kurioje yra degių skytių, dujų arba dulkių.** Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkštūja, ir kibirkštys gali uždeginti dulkes arba susikaupiusis garus.
- Dirbdami elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zojoje būti vaikams ir pašaliniam asmenims.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis, galite nebesuvaldyti prietaiso.

5.1.2 Apsauga nuo elektros

- Elektrinio įrankio maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą.** Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniiais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontaktu su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklemis ir šaldytuvais.** Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
- Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės.** I elektrinių įrankių patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norédami ištraukti kištuką iš elektros lizdo.** Maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos / tepalo, aštrų briaunų ar judančių prietaiso dailių. Pažeisti arba susispynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
- Jei elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tuos ilginamuosius kabelius, kurie tinka lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius kabelius, sumažėja elektros smūgio rizika.
- Jeigu negalima išvengti elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje, i elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotekio relę.** Apsauginė nuotekio relė mažina elektros smūgio riziką.

5.1.3 Žmonių sauga

- Dirbdami elektriniu įrankiu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka.** Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę, vartojote narkotikų, alkoholio ar vaistų. Dirbant elektriniu įrankiu, akimirkniui nuo darbo atitrauktas dėmesys gali tapti rimtu sužalojimu priežastimi.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius.** Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratoriu ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, sumažėja rizika susižaloti.
- Saugokite, kad neįjungtumėte prietaiso atsikitinai.** Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, ijdėdami akumulatorių, imdami į rankas ar nešdami, išsitinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali ivykti nelaimingas atsitikimas.
- Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus.** Besisukančioje prietaiso dalyje esantių įrankių ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
- Venkite nepatogiu kūno padėčių.** Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtomis situacijomis.
- Dėvėkite tinkamą aprangą.** Nevilkėkite platių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali iutraukti besisukančios prietaiso dalyas.
- Jei yra numatyta galimybė prijungiti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada išsitinkinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginių, gali sumažėti dulkių keliamą gresmę.

5.1.4 Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo

- Neperkraukite prietaiso.** Naudokite Jūsų darbu tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
- Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusių jungiklių.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- Prieš nustatydami prietaisą, keisdami priedus ar tiesiog padedami prietaisa į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba išimkite akumulatorių iš prietaiso.** Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio išjungimo.
- Nenaudojamus elektros prietaisus saugokite vaiskams neprireinamoje vietoje.** Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaite šios instrukcijos. Elektriniai relė mažina elektros smūgio riziką.

įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.

- e) Elektrinius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
- f) Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aistrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aistiromis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengvai valdyti.
- g) Elektrinių įrankių, reikmenis, keičiamus įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo salygas ir atliekamo darbo pobūdį. Naudojant elektrinius įrankius ne pagal jų paskirtį, gali kilti sužeidimų grėsmė.

5.1.5 Techninė priežiūra

- a) Elektrinių įrankių turi teisę remontuoti tik kvalifikuotas specialistas, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

5.2 Saugos nurodymai dirbantiems abrazyvinio pjaustymo mašinomis

- a) Elektriniams įrankiui priklausantis apsauginis gaubtas turi būti patikimai sumontuotas ir nustatytas taip, kad įrankis būtų kuo saugesnis, t. y. šlifavimo diskas būtų kuo mažiau atidengtas iš dirbančio asmens pusės. Nestovėkite patys ir neleiskite kitiem asmenims būti besisukančio šlifavimo disko plokštumoje. Apsauginis gaubtas turi apsaugoti dirbantį asmenį nuo atskilusių medžiagos dalių ir atsitsiklinio sailycio su šlifavimo disku.
- b) Savy elektiniame įrankyje naudokite išimtinai sintetine derva suriušus ir pluoštu sustiprintus arba deimantinius pjaustymo diskus. Vien tai, kad prie Jūsų elektrinio įrankio galima pritvirtinti papildomą įrangą, negarantuoja jo saugaus naudojimo.
- c) Keičiamoji įrankio leistinas sukimosi greitis turi būti bent jau ne mažesnis už ant elektrinio įrankio nurodytą didžiausią sukimosi greitį. Reikmuo, kuris sukasi greičiau nei leistina, gali trūkti ir pasklisti į šalis.
- d) Šlifavimo diskai turi būti naudojami tik rekomenduojamiesi darbams atlikti. Pavyzdžiu, niekada nešlifuokite pjaustymo disko šoniniu paviršiumi. Pjaustymo diskai yra skirti medžiagai perpjauti disko briauna. Šoninės jėgos tokį šlifavimo diską gali sulaužyti.
- e) Pasirinktam šlifavimo diskui visada naudokite nepažeistas tinkamo dydžio ir formos fiksavimo junges. Tinkamos jungės atremia šlifavimo diską ir dėl to sumažėja jo trukimo tikimybė.
- f) Nenaudokite sudilisių šlifavimo diskų, skirtų didesniams elektriniams įrankiams. Didesnų elektrinių įrankių šlifavimo diskų leistinas sukimosi greitis

yra mažesnis už mažesnių elektrinių įrankių sukimosi greitį, todėl tokie diskai gali trūkti.

- g) Keičiamojo įrankio išorinis skersmuo ir storis turi atitiki elektrinio įrankio duomenis. Netinkamų matmenų keičiamujų įrankių negalima pakankamai apsaugoti ir kontroliuoti.
- h) Šlifavimo diskai ir jungės turi tiksliai atitiki Jūsų elektrinio įrankio šlifavimo velenėli. Keičiamieji įrankiai, kurie neveisiškai atitinka elektrinio įrankio šlifavimo velenėli, sukaus netolygiai, smarkiai vibruoja ir todėl prietaisais galiapti nevaldomas.
- i) Nenaudokite sugadintų šlifavimo diskų. Prieš naujodamis visada tikrinkite, ar šlifavimo diskai nera įtrukę ir ar neturi kitokių pažeidimų. Elektriniams įrankiui ar šlifavimo diskui nukritus, patikrinkite, ar jie nepažeisti, arba naudokite nepažeistą šlifavimo diską. Patikrinę ir sumontavę šlifavimo diską, leiskite prietaisui vieną minutę suktis maksimaliu greičiu; tuo metu nestovėkite patys ir neleiskite būti kitiems asmenims besisukančio šlifavimo diskų plokštumoje. Pažeisti šlifavimo diskai paprastai trūksta būtent šiuo laikotarpiu.
- j) Naudokite asmenines apsaugos priemones. Prieklausomai nuo naudojimo pobūdžio, užsidėkite veidą saugančią kaukę, akių saugančias priemones arba apsauginius akinius. Naudokite respiratorių, ausines, apsaugines pirštines arba specialią priuostę, apsaugančius nuo šlifuojančių atskylančių mažų medžiagų dalelių. Akys turi būti apsaugotos nuo skriejančių svetimkūnių, kurių būna prietaisui atliekant bet kokius darbus. Dulkių kaukės ar respiratorių turi filtruoti darbo metu kylančias dulkes. Ilgą laiką dirbdami triukšmingoje aplinkoje, galite pakentoti klausai.
- k) Atkreipkite dėmesį, kad kiti asmenys būtų saugiu atstumu nutele nuo Jūsų darbo zonos. Kiekvienas į darbinę zoną įžengiantis asmuo turi naudoti asmenines apsaugos priemones. Ruošinio dalelės ar sulūžusio keičiamuoju įrankio skeveldros gali būti išsviestos tollyn ir sužaloti žmones, esančius už darbo zonus ribų.
- l) Kai vykdote darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali liesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, prietaisa laikykite tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriuose teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
- m) Saugokite prietaiso elektros maitinimo kabelį nuo besisukančių keičiamujų įrankių. Jei prietaisas tampa nebevaldomas, diskas gali perpjauti arba pagriežti maitinimo kabelį, o Jūsų plaštaką ar ranką truktelėti besisukančio disko link.
- n) Nedėkite elektrinio įrankio ant žemės ar kito paviršiaus tol, kol keičiamasis įrankis visiškai nesustos. Besisuktantis keičiamasis įrankis gali susiliesti su atraminiu paviršiumi, ir elektrinis įrankis galiapti nebevaldomas.

- o) Išjunkite elektrinį įrankį, kai jį nešate iš vienos vietas į kitą.** Besiskaitantis keičiamasis įrankis gali pagriebti Jūsų drabužius ir sužaloti Jūsų kūną.
- p) Reguliariai valykite elektrinio įrankio vėdinimo plūsius.** Variklio ventiliatorius įsiurbia į prietaiso korpusą dulkių; per didelęs metalo dulkių sankaupos gali kelti grėsmę prietaiso elektriniam saugumui.
- q) Nenaudokite elektrinio įrankio netoli degių medžiagų.** Kibirkštys gali uždegti šias medžiagas.
- r) Nenaudokite keičiamųjų įrankių, kuriuos reikia aušinti aušinimo skyssčiais.** Naudojant vandenį ar kitus aušinimo skyssčius, kyla elektrinio smūgio pavojus.

5.3 Atatranka ir atitinkami saugos nurodymai

Atatranka yra staigi prietaiso reakcija į besiskančio šilavimo disko užsikabinimą ar blokavimą. Užsikabinęs ar užblokuotas besiskaitantis keičiamasis įrankis yra staiga stabdomas. Todėl nevaldomas elektrinis įrankis blokavimo vietoje pajuda priešinga keičiamomo įrankio sukumuisi kryptimi.

Jei šilavimo diskas ruošinyje įstringa arba užsiblokuoja, ruošinyje esanti disko briauna gali pakrypti ir lūžti arba sukelti atatranką. Tada šilavimo diskas ima judėti nuo dirbančiojo arba jo link, priklausomai nuo disko sukimosi krypties blokavimo vietoje. Tokiu atveju šilavimo diskas taip pat gali trūkti.

Atatranka yra netinkamo arba klaidingo elektrinio įrankio naudojimo pasekmė. Jos galima išvengti naudojant tinkamas toliau aprašomas atsargumo priemones.

- a) Elektrinį įrankį tvirtai laikykite abiem rankomis, kūnų ir rankas laikykite tokioje padėtyje, kad galėtumėte atlaikyti atatrankos jėgas.** Jei yra, vi suomet naudokite papildomą rankeną, kad galėtumėte užtikrintai kontroliuoti atatrankos jėgas ar reakcijos momentą prietaiso variklio paleidimo metu. Imdamasis tinkamai atsargumo priemonių, dirbantysis gali suvaldyti atatrankos ir reakcijos jėgas.
- b) Niekada nekiškite rankos prie besiskančio keičiamodo įrankio.** Atatrankos atveju keičiamasis įrankis gali pajudėti Jūsų rankos link.
- c) Venkite būti zonose prieš ir už besiskančio pjaustymo disko.** Atatranka verčia elektrinį įrankį judėti priešinga šilavimo disko sukumuisi blokavimo taške kryptimi.
- d) Ypač atsarginiai dirbkite kampuose, ties aštriomis briaunomis ir t. t.** Saugokitės, kad keičiamasis įrankis neatšoktu nuo ruošinio ir neįstrigtu. Besiskaitantis keičiamasis įrankis paprastai įstringa kampuose, ties aštriomis briaunomis arba atšokdamas. Dėl to prietaisas gali tapti nevaldomas arba gali atsristi atatranka.
- e) Nenaudokite grandininio ar dantyto pjovimo disko, taip pat segmentuoto deimantinio disko su platesnėmis kaip 10 mm išpjovomis.** Dėl minėtų keičiamųjų įrankių dažnai atsiranda atatrankos jėga arba elektrinis įrankis tampa nevaldomas.
- f) Pjaustymo diskas saugokite nuo blokavimosi ir jo per daug nespauskite.** Nepjaukite per giliai. Perkrautas pjaustymo diskas yra labiau linkęs deformuo-

tis ir strigti, todėl kartu didėja ir atatrankos ar disko trūkimo tikimybė.

- g) Jei pjaustymo diskas stringa arba nutraukiate darbą, išjunkite prietaisą ir ramiai palaukite, kol diskas visiškai sustos.** Niekada nebandykite dar tebesiskančio pjaustymo disko ištraukti iš pjūvio, nes galite sukelti atatranką. Nustatykite ir pašalinkite disko strigimą priežastis.
- h) Elektrinio įrankio vėl neįjunkite tol, kol diskas yra ruošinyje.** Leiskite pjaustymo diskui pasiekti darbinį sukimosi greitį ir tik tada atsargiai tēskite pjovimą. Priešingu atveju diskas gali užsikabinti, iššokti iš ruošinio ar sukelti atatranką.
- i) Plokščtes arba didelių matmenų ruošinius paremkite, kad, ištigus pjaustymo diskui, sumažėtų atatrankos tikimybė.** Dideli ruošiniai dėl savo svorio gali įlinkti. Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko pusių, tiek ties pjovimo plyšiu, tiek ir kraštuoose.
- j) Būkite ypač atsargūs darydami iileidžiamuosius pjūvius sienose ar kitose vietose, kurių vidaus negalite matyti.** Ileidžiamas pjaustymo diskas gali kliudyti paslėptus elektros laidus, dujų ar vandentiekio vamzdžius ar kitus objektus ir sukelti atatranką.

5.4 Papildomi saugos nurodymai

5.4.1 Žmonių sauga

- a) Naudokite tik Jūsų elektriniam įrankiui aprobutus pjaustymo diskus ir jiems skirtą apsauginį gaubtą.** Jei naudojami šiam elektriniam įrankiui netinkantys pjaustymo diskai, gaubtas negali jų pakan-kamai uždengti, todėl dirbti su jais yra nesaugu.
- b) Dirbdami ranka valdomu režimu, prietaisą visada tvirtai laikykite abiem rankomis pačiame už tam skirtų rankenų.** Prižiūrėkite rankenass, kad jos būtu sausos, švarios ir neribaluotos.
- c) Atlikdami darbus, visada laikykite prietaisą abiem rankomis pačiame už izoliuotų rankenų paviršiu, jei pjovimo įrankis gali susiliesti su paslėptais elektros laidais arba nuosavu prijungimu kabeliu.** Įrankiui prisilietus prie elektros laidų, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, ir naudotojas gali nukentėti nuo elektros smūgio.
- d) Jei prietaisai dirbate be dulkių šalinimo sistemos, o darbo metu kyla dulkės, būtinai naudokite kvė-pavimo takus saugančias priemones.** Uždarykite nusiurbimo atvamzdžio dangtelį.
- e) Dirbdami darykite pertraukas bei atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka.**
- f) Venkite liesti besiskančias prietaiso dalis.** Prietaisą įjunkite tik darbo vietoje.
- g) Dirbdami visuomet laikykite elektros tinklo kabelį ir ilginimo laidą prietaiso galinėje pusėje.** Taip sumažinsite pavoju pagrįsti užklivue už kabelio.
- h) Metalinius ruošinius pjaustykite tik naudodamai apsauginį gaubtą.** Uždarykite nusiurbimo atvamzdžio dangtelį.

- i) Pramušdami angas apsaugokite už sienos esančią darbinę zoną. Nuskilusios dalys gali nukristi ir / arba užkristi ir sužaloti žmones.
- j) Prietaiso nenaudokite, jeigu jis pasileidžia grubiai ar trūkciodamas. Tai gali reikšti, kad sugedo elektro-ninė sistema. Prietaisą skubiai atiduokite remontuoti į „Hilti“ techninį centrą.
- k) Vaikams reikia paaiškinti, kad jiems negalima žaisti su šiuo prietaisu.
- l) Prietaisas nėra skirtas naudotis vaikams arba silpniems neinstruktuotiems asmenims.
- m) Dažu, kuriuose yra švino, kai kurių rūšių medienos, mineralinių medžiagų ir metalo dulkės gali būti kenksmingos sveikatai. Liečiamos ar jkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimų. Ažuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagos, kuriose yra asbesto, leidžiamos apdoroti tik specialistams. Pagal galimybes naudokite dulkų nusiurbimo įrenginių. Siekdami nusiurbti kuo daugiau dulkų, naudokite tinkamą „Hilti“ rekomenduojamą mobilų medienos ir / arba mineralinių medžiagų dulkų surinkimo įtaisą, skirtą šiam elektriniam įrankiui. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Rekomenduojama užsidėti P2 filtravimo klasės respiratorių. Laikykės Jūsų šalyje galiojančių konkrečių medžiagų apdirbimo instrukcijų.

5.4.2 Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais

- a) Pjaustymo diskai turi būti rüpestantai saugomi, uždedami ir naudojami, vadovaujantis jų gamintojo nurodymais.
- b) Pasirūpinkite, kad būtų naudojami tarpikliai, jeigu jie pateikiami kartu su pjaustymo diskais ir reikalaujama juos naudoti.
- c) Itvirtinkite apdirbamas detales ar ruošinius. Apdirbamiems ruošiniams itvirtinti naudokite spaustuvus arba veržtuvus. Taip saugiau, nei laikytis juos rankomis, be to, laisvomis rankomis galėsite tinkamai naudotis prietaisus.
- d) Pasirūpinkite, kad pjaustymo diskas prieš naujodojimą būtų teisingai uždėtas ir pritvirtintas, po to, prietaisą padėj i saugią padėtį, leiskite jam suktis tuščiosios eigos greičiu 30 s. Pastebėjė žymesnius virpesius arba kitų trūkumų, prietaisą nedelsdami išjunkite. Pasitaikius tokiai situacijai, patikrinkite visą sistemą ir nustatykite priežastį.
- e) Pasirūpinkite, kad naudojant prietaisą atsrandančios kibirkštys nesukeltų pavojaus, pvz., kad kibirkštys neužkristų ant Jūsų arba kitų asmenų. Tinkamai uždékite apsauginį dangtį.
- f) Pjūviai laikančiosise sienose arba kitose struktūrose gali daryti itaką jų statinei sistemių, ypač kai nupjau-nama plieninė armatūra arba atraminiai elementai. Prieš pradédami darbus pasitarkite su atsakingu inžinieriumi, architektu arba su už statybos darbus atsakinga vadovybe.

- g) Įrankio persikreipimo išvengsite atidžiai valdydami prietaisą ir pjaudami tiesiai. Pjauti kreives draudžiama.
- h) Ipraskite prietaisą stumti tolygiai ir nesukurdami pjaustymo diskui šoninio spaudimo. Prietaisą ant ruošinio visada uždékite stačiu kampu. Nupjovimo proceso metu nekeiskite piovimo krypties nei spausdami pjaustymo diską į šoną, nei į lenktadami. Pjaustymo diskas gali trūkti ar būti pažeistas.

5.5 Papildomi saugos nurodymai

5.5.1 Apsauga nuo elektros

- a) Prieš pradédami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra pasleptų elektros laidų, dujų ir vandens vamzdžių. Netyčia pažeidus elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa. Tai kelia rimtą elektros smūgio pavojų.
- b) Nuolat tikrinkite prietaiso elektros maitinimo kabelį. Jei jis pažeistas, atiduokite pakeisti kvalifikuotam specialistui. Jeigu elektrinio įrankio maitinimo kabelis yra pažeistas, jis būtina pakeisti specialiai paruoštu ir aprobuotu elektros maitinimo kabeliu, kurį galima išsigyti per klientų aptarnavimo tinklą. Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą pakeiskite nauju. Nesilieskite prie maitinimo ar ilginimo kabelio, jeigu darbo metu jie buvo apgadinti. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti maitinimo ir ilginimo kabeliai kelia elektros smūgio grėsmę.
- c) Jei prietaisus labai dažnai naudojate laidžioms medžiagoms apdirbti, reguliariai tikrinkite nešvarius prietaisus „Hilti“ aptarnavimo centre. Ant prietaiso korpuso susikaupusios dulkės, ypač laidžių medžiagų dulkės arba drėgmė, esant nepalankioms sąlygomis gali kelti elektros smūgio pavojų.
- d) Jei elektrinj įrankj naudojate lauke, išsitinkinkite, kad prietaisas yra prijungtas prie elektros tinklo, apsaugoto nuotėkio rele (RCD), kurios didžiausia išsijungimo srovė yra 30 mA. Naudojant apsauginę nuotėkio relę, sumažėja elektros smūgio tikimybė.
- e) Rekomenduojama naudoti apsauginę nuotėkio relę (RCD), kurios didžiausia išjungimo srovė yra 30 mA.

5.5.2 Darbo vieta

Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Dėl prastai vėdinamoje darbo vietoje susidarančių dulkų gali pablogėti žmogaus sveikata.

5.5.3 Asmeninės apsaugos priemonės



Naudotojas ir netoli eseantys asmenys darbo su prietaisu metu turi užsidėti tinkamus apsauginius aki-

nius, apsauginį šalmą, ausines, mūvėti apsaugines pirštines ir aveti apsauginius batus.

6 Prieš pradedant naudotis



ISPĖJIMAS

Prieš vykdant prietaiso montavimo ar permontavimo darbus, maitinimo kabelio kištukas turi būti ištrauktas iš elektros lizdo, o pjaustymo diskas ar velenas turi būti visiškai sustoję.

ATSARGIAI

Elektros tinklo įtampa turi sutapti su gaminio firminėje duomenų lentelėje nurodyta įtampa. Prietaisas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo.

ATSARGIAI

Mūvėkite apsaugines pirštines, ypač keisdami diską, perstatydami apsauginių gaubtų ir montuodami gilio ribotuvą.

6.1 Apsauginis gaubtas

ISPĖJIMAS

Niekada nenaudokite prietaiso be apsauginio gaubto.

NURODYMAS

Jeigu apsauginio gaubto užvarža per maža, ją galima paaukštinti siek tiek priveržiant fiksavimo varžtą.

6.1.1 Apsauginio gaubto montavimas ir nustatymas 5

- Išjunkite maitinimo kabelį iš elektros tinklo.
- Vidiniu šešiabriauniu raktu atlaisvinkite fiksavimo varžtą.
- Apsauginių gaubtų užmaukite ant korpuso kaklelio.
- Apsauginių gaubtų pasukite į norimą padėtį.
- Vidiniu šešiabriauniu raktu priveržkite fiksavimo varžtą.

6.1.2 Apsauginio gaubto išmontavimas

- Išjunkite maitinimo kabelį iš elektros tinklo.
- Vidiniu šešiabriauniu raktu atlaisvinkite fiksavimo varžtą.

- Apsauginį gaubtą pasukite ir numaukite.

6.2 Gilio ribotuvas (užsakovui pageidaujant)

PAVOJUS

Gilio ribotuvą naudoti tik mineralinių medžiagų apdirbimui deimantiniai pjaustymo diskais.

6.2.1 Gilio ribotuvo montavimas/ išmontavimas 4

- Išjunkite maitinimo kabelį iš elektros tinklo.
- Montavimui užkabinkite kablį ant kreipiančiųjų ritinelių ašies.
- Vėduoklę ištumkite į apsauginį gaubtą, kol fiksatorių garsiai užsifiksuo.
- Norėdami išmontuoti, paspauskite fiksatorių ir ištraukite vėduoklę iš apsauginio gaubto.

6.2.2 Pjovimo gilio nustatymas gilio ribotuvu

- Paspauskite pjovimo gilio užkaišą.
- Stumdamai pjovimo gilio užkaišą su žyma, nustatykite norimą pjovimo gili.

6.3 Pjaustymo disko montavimas

ATSARGIAI

Naudokite tik tokius pjaustymo įrankius, kurių leistinas sukimosi greitis yra bent jau lygus didžiausiam prietaiso tuščiosios eigos sukimosi greičiui.

ATSARGIAI

Draudžiama naudoti pažeistus, neapvalius ar vibruančius pjaustymo įrankius.

ATSARGIAI

Nenaudokite surištų sintetine derva stiklopluoštinių pjaustymo diskų, jeigu jų galiojimo terminas pasibaigęs.

NURODYMAS


Prietaise turi būti naudojami deimantiniai pjaustymo diskai, atitinkantys normos EN 13236 nuostatas. Pageidaujant, metaliniams ruošiniams apdirbti prietaise galima naudoti ir surištus sintetine derva stiklopluoštinius pjaustymo diskus pagal normą EN 12413 (tiesios neįpjautos

formos, 41 tipo). Tokiu atveju prietaise turi būti sumontuota atitinkama įrankio tvirtinimo sistema DCH 300 ABR (žr. „Reikmenys“). Taip pat laikykiteis pjaustymo diskų gamintojų pateiktų montavimo nurodymų.

NURODYMAS

Deimantiniai diskai turi būti keičiami tada, kai pastebimai sumažėja jų pjaunamoji geba ir atitinkamai šlifavimo našumas. Paprastai taip atsitinka, kai deimantinių segmentų augštis tampa mažesnis kaip 2 mm.

6.3.1 Deimantinio pjaustymo diskų montavimas



Pjovimo segmentų priekinis kampus turi būti neigiamas, o griovelio plotis G tarp segmentų neturi būti didesnis kaip 10 mm. Disko storis neturi viršyti maksimalios 3,5 mm reikišmės.

Ø60 mm keičiamosios jungės skirtinges pusės naudojamos pjaustymo diskams, kurių vidinis skersmuo yra 22,2 mm arba 25,4 mm. Patirkinkite, kuri keičiamosios jungės pusė tinka konkretaus pjaustymo diskų vidiniams skersmeniui. Jungė turi centrueoti pjaustymo diską.

1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
2. Nuvalykite fiksavimo jungę ir užspaudimo veržlę.
3. Ø60 mm keičiamajā jungē tinkama puse uždékite ant veleno taip, kad šis nebegalėtū prasisukti.
4. Ant keičiamosios jungės uždékite deimantinio pjaustymo diską.
5. Uždékite Ø60 mm fiksavimo jungę ir užspaudimo veržlę.
6. **ATSARGIAI Velenėlio fiksavimo mygtuką galima spausti tik tuomet, kai velenėlis nesisuka.**
Laikykite nuspaudę velenėlio fiksavimo mygtuką.
7. Specialiuoju užveržimo raktu priveržkite fiksavimo veržlę ir tada atleiskite velenėlio fiksavimo mygtuką.

8. Įsitikinkite, kad velenėlio fiksavimo mygtukas vėl atfiksuootas.

6.3.2 Surišto sintetine derva stiklopluoštinio pjaustymo diskų tvirtinti niekada nenaudokite jungių, kurių skersmuo mažesnis nei 80 mm.

ATSARGIAI

Surištiems sintetine derva stiklopluoštiniams pjaustymo diskams tvirtinti niekada nenaudokite jungių, kurių skersmuo mažesnis nei 80 mm.

Ø80 mm keičiamos jungės skirtinges pusės naudojamos pjaustymo diskams su vidiniu skersmenių 22,2 mm arba pjaustymo diskams su vidiniu skersmenių 25,4 mm. Patirkinkite, kuri keičiamos jungės pusė tinka konkretaus pjaustymo diskų vidiniams skersmeniui. Jungė turi centrueoti pjaustymo diską.

1. Išjunkite maitinimo kabelį iš elektros tinklo.
2. Nuvalykite fiksavimo jungę ir fiksavimo veržlę.
3. Ø80 mm keičiamą jungę tinkama puse uždékite ant veleno taip, kad šis nebegalėtū prasisukti.
4. Ant keičiamos jungės uždékite deimantinio pjaustymo diską.
5. Uždékite Ø80 mm fiksavimo jungę ir fiksavimo veržlę.
6. **ATSARGIAI Velenėlio fiksavimo mygtuką galima spausti tik tuomet, kai velenėlis nesisuka.**
Laikykite nuspaudę velenėlio fiksavimo mygtuką.
7. Specialiuoju užveržimo raktu priveržkite fiksavimo veržlę ir tada atleiskite velenėlio fiksavimo mygtuką.
8. Įsitikinkite, kad velenėlio fiksavimo mygtukas vėl išfiksuootas.

6.4 Pjaustymo diskų išmontavimas

Pjaustymo diskai išmontuojami atitinkamus darbinius veiksmus atliekant atvirštine eilės tvarka.

6.5 Pjaustymo diskų sandėliavimas ir transportavimas

ATSARGIAI

Pasinaudojė pjaustymo diskų, išmkite jį iš prietaiso. Prietaise sumontuotas pjaustymo diskas transportuojant gali būti pažeistas.

ATSARGIAI

Pjaustymo diskus sandėliuokite vadovaudamiesi gamintojo rekomendacijomis. Dėl netinkamo sandėliavimo pjaustymo diskai gali būti pažeisti.

7 Darbas



PAVOJUS

Kai vykdote darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali liesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, prietaisą laikykite tik paémę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.

ISPĖJIMAS

Prietaiso nenaudokite, jeigu jis pasileidžia grubai ar trūkciodamas. Tai gali reikšti, kad sugedo elektroninė sistema. Prietaisą skubiai atiduokite remontuoti į „Hilti“ techninių centrų.

ATSARGIAI

Dirbantis prietaisais ir pjaustymo procesas kelia triukšmą. Naudokite klausos apsaugos priemones. Per didelis triukšmas gali pakankti klausai.

ATSARGIAI

Pjaustymo metu gali susidaryti pavojingu skeveldru. Atskilusius medžiagos dalelės gali sužaloti kūną ir ypač akis. Naudokite apsauginius akinius ir apsauginį šalmą.

ATSARGIAI

Svarbu laikytis pastūmos krypties. Ant pjaustomos medžiagos prietaisais visada turi būti stumiamas kreipiančiaisiais ritinėliais pirmyn. Priešingu atveju kyla atatrankos pavojus.

ATSARGIAI

Tinklo įtampa turi atitiktiki prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytus parametrus. Prietaisai, ant kurių nurodyta 230 V įtampa, gali būti jungiami prie 220 V įtampos tinklo.

ATSARGIAI

Naudojimo metu pjaustymo diskas ir prietaiso elementai gali iškaisti. Saugokite rankas, kad nenudegtumėte. Mūvėkite apsaugines pirštines. Prietaisą imkite tik už tam skirtų rankenų.

ATSARGIAI

Laisvus ruošinius įtvirtinkite spaustuvuose arba pri-tvirtinkite veržtuvais.

ISPĖJIMAS

Pjūviai laikančiosiose sienose arba kitose struktūrose gali daryti įtaką jų statinei sistemiui, ypač kai nupjaunama

plieninė armatūra arba atraminiai elementai. Prieš pradėdami darbus pasitarkite su atsakingu inžinieriumi, architektu arba su už statybos darbus atsakinga vadovybe.

7.1 Darbas su prietaisu

Atkreipkite dėmesį į tai, kad uždaroji apsauginio gaubto pusė visada turi būti nukreipta į naudotoją. Apsauginio gaubto padėti parinkite priklausomai nuo atliekamo darbo.

7.2 Apsaugos nuo vagystės TPS funkcija (galimas priedas)

NURODYMAS

Prietaisas gali turėti papildomą apsaugos nuo vagystės TPS funkciją. Jei Jūsų prietaisas šią funkciją turi, ji galima atblokuoti ir naudoti tik turint specialų aktyvavimo raktą.

7.2.1 Prietaiso išblokavimas

1. Ikiškite prietaiso maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą. Mirksi geltona apsaugos nuo vagystės lemputė. Dabar prietaisas gali priimti aktyvavimo raktą signalą.
2. Aktyvavimo raktą priglauskite tiesiai prie spynos simbolio. Kai užges geltona apsaugos nuo vagystės lemputė, prietaisas bus išblokuotas.

NURODYMAS Jei keičiant darbo vietą arba dinigus elektros srovei nutraukiamas elektros tiekimas, prietaisą dar galite naudoti maždaug 20 minučių. Jei srovė netiekama ilgesnį laiką, prietaisą iš naujo reikia jungti naudojant aktyvavimo raktą.

7.2.2 Prietaiso apsaugos nuo vagystės funkcijos išjungimas

NURODYMAS

Daugiau išsamios informacijos dėl apsaugos nuo vagystės funkcijos išjungimo ir naudojimo rasite „Apsaugos nuo vagystės“ naudojimo instrukcijoje.

7.3 Ijungimas


1. Maitinimo kabelio kištuką ijjunkite į elektros lizdą.
2. Prietaisą visada laikykite abiem rankomis paémę už tam skirtų rankenų.
3. Paspaudę ijjungimo blokatorius išfiksuokitė ijjungimo/išjungimo mygtuką.
4. Paspauskite ijjungimo/išjungimo mygtuką.
5. Nykščiu vėl sugriebkite galinę rankeną.

7.4 Išjungimas

Ableiskite ijjungimo/išjungimo mygtuką.

Atleidus ijjungimo/išjungimo mygtuką prietaisas sustoja. Ijjungimo blokatorius vėl yra suaktyvintas.

7.5 Darbas su pjaustymo diskais



PAVOJUS

Dėl atatrankos pavojaus venkite įrankio įsiprovimo į apdirbamą medžiągą pažymėtoje zonoje.

PAVOJUS

Pagal galimybes, ant ruošinio pirma padékite kreipiančiuosius ritinėlius ir tik po to įpjaukite. Būkite ypač atsargūs, jei tai nėra īmanoma arba jei pjaustymo diską įleidžiate į jau esantį pjūvį.

1. Pjaustydami mineralines medžias, prietaiso kreipiančiuosius ritinėlius padékite ant pjaustomo ruošinio.
2. Palaukite, kol prietaisas pasieks maksimalų sukimosi greitį.

3. Spausdami prietaisą, pjaustymo disku lėtai įpjaukite į medžiągą. Taip bus užtikrinama, kad gaubtas su-gaudys nušlifuotas medžiagos daleles bei kibirkštis ir nukreips jas į nusiurbimą įrankį.

NURODYMAS Dirbdami naudokite saikingą, apdirbamai medžiagai pritaikytą pastumą.

NURODYMAS Apdirbant ypač ketas mineralines medžias, pvz., daug titnago turintį betoną, deimantinis pjaustymo diskas gali perkaisti ir dėl to sugesti. Tai aiškiai rodo deimantinių pjaustymo diskų juosiantis kibirkščių vainikas. Tokiu atveju pjovimą reikia nutraukti, o neapkrautam deimantiniams pjaustymo diskui leisti suktis tuščiosios eigos greičiu.

Sumažėjusi darbo sparta gali reikšti, kad atšipo (nu-sišlifavo) deimantiniai disko segmentai. Juos galima vėl pagalasti pjaunant abrazyvinę medžiągą („Hilti“ galandimo plokštę arba abrazyvinę silikatinę plytą).

7.6 Mineralinių medžiagų apdirbimas, naudojant tinkamą dulkių siurblį

NURODYMAS

Apie susiurbtų medžiagų utilizavimą skaitykite dulkių siurblio naudojimo instrukcijoje.

Naudojant tinkamą dulkių siurblį (pvz., „Hilti“ VCU 40, VCU 40-M ar VCD 50) yra īmanoma dirbtį nesukeliant daug dulkių. Be to, dulkių siurblio naudojimas gerina disko segmentų aušinimą, todėl segmentai mažiau dyla. Siekdami išvengti elektrostatinių reiškiniių, naudokite dulkių siurblį su antistatinė siurbimo žarna.

lt

8 Techninė priežiūra ir remontas

ATSARGIAI

Ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.

8.1 Prietaiso priežiūra

PAVOJUS

Ekstremaliomis ekspluatavimo sąlygomis, apdorojant metalus, prietaiso viduje gali kauptis elektrai laidžios dulkės. Jos gali pabloginti prietaiso apsauginę izoliaciją. Tokiai atvejais rekomenduojama naudoti stacionarū ištraukimo įrenginį, dažnai valytį prietaiso vėdinimo angas, o prietaisą maitinti iš elektros linijos, kurioje jungta apsauginė nuotekio relé (RCD).

Išorinis variklio korpuso apvalkalas bei rankenos yra pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko. Rankenų dalys yra padengtos elastomeru.

Niekada neekspluoatkite prietaiso, jeigu jo ventiliacijos angos užsikimšusios! Atsargiai valykite šias angas sausus šepečius. Saugokite, kad į prietaiso vidų nepakliūtų pašalininių daiktų. Išorinį prietaiso paviršių reguliarai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Valymui nenaudokite purkštuvą, aukšto slėgio garu irangos arba tekančio vandens! Dėl to prietaisais galiai tapti elektriškai nesaugus. Ant rankenos neturi būti likę tepalo ar alyvos. Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.

8.2 Techninės priežiūros indikatorius

NURODYMAS

Prietaisas turi techninės priežiūros indikatorių.

Indikatorius	Šviečia raudonai	Atėjo laikas atlikti techninės priežiūros darbus. Nuo įsižiebimo momento prietaisus dar galima kelias valandas dirbtį, kol jis automatiškai išsijungs. Kad Jūsų prietaisas visuomet būtu paruoštas darbui, laiku patekite į „Hilti“ techniniam centru.
	mirkstai raudonai	Žr. skyrių „Gedimų aptikimas“.

8.3 Remontas

ISPĒJIMAS

Elektrines prietaiso dalis leidžiamas remontuoti tik kvalifikuotiem elektrikams.

Reguliarai tikrinkite, ar prietaiso išorinės dalys nėra apgadintos ir ar valdymo elementai funkcionuoja tinkamai.

Nenaudokite prietaiso, jei jo dalys pažeistos arba valdymo elementai funkcionuoja blogai. Atiduokite prietaisą remontuoti į „Hilti“ techninį centrą.

8.4 Prietaiso patikrinimas po valymo ir remonto darbu

Atlikus priežiūros ir remonto darbus, būtina patikrinti, ar yra sumontuoti ir ar veikia visi apsauginiai įtaisai.

9 Gedimų aptikimas

Gedimas	Galima priežastis	Gedimo šalinimas
Prietaisas neveikia	<ul style="list-style-type: none"> Nutrūko elektros energijos tiekimas. Pažeistas maitinimo kabelis ar kištukas. Prietaisas yra užblokuotas (pvz., naudojant nuo vagystės apsaugantį įtaisą). Sugedo įjungimo/išjungimo jungiklis. Prietaisas yra perkrautas (viršyta nurodyta apkrova). Suveikė apsauga nuo perkaitimo. Kiti elektriniai gedimai. Dingus įtampai elektros tinkle, suaktyvintas elektroninis paleidimo blokatorius. 	<ul style="list-style-type: none"> I elektros lizdą įjunkite kitą elektrinį prietaisą, patikrinkite jo veikimą. Duokite jį patikrinti elektrikui, jeigu reikia, pakeiskite. Įjunkite prietaisą naudodami aktyvavimo raktą. Atiduokite prietaisą remontuoti į „Hilti“ techninį centrą. Pasirinkite prietaisą pagal naudojimo sritį. Palaukite, kol prietaisas atvés. Išvalykite vėdinimo angas. Duokite patikrinti elektrikui. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite.
Nepakanka galios.	Per mažas ilginimo kabelio skerspjūvio plotas.	Naudokite pakankamo skerspjūvio ploto ilginimo kabelį. (žr. „Darbo pradžia“)
Prietaisas neveikia ir raudonai mirksni techninės priežiūros indikatorius.	Prietaisas sugedo.	Atiduokite prietaisą remontuoti į „Hilti“ techninį centrą.
Prietaisas neveikia ir raudonai šviečia techninės priežiūros indikatorius.	Sudilo angliniai šepetėliai.	Duokite jį patikrinti elektrikui, jeigu reikia, pakeiskite.
Prietaisas neįsijungia, mirksi geltinos apsaugos nuo vagystės indikatorius.	Prietaisas yra užblokuotas (pvz., naudojant nuo vagystės apsaugantį įtaisą).	Įjunkite prietaisą naudodami aktyvavimo raktą.

10 Utilizacija



Didelė „Hilti“ prietaisų dalis pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo salygą yra tinkamas medžiagu išrūšiavimas. Daugelyje šalių „Hilti“ jau priima perdirbtį neberekalingus senus savo prietaisus. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiaime „Hilti“ techninio aptarnavimo centre arba prietaiso pardavėjo.



Tik ES valstybėms

Neišmeskite elektrinių įrankių į buitinius šiukslynus!

Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos ištraukimo iš nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius įrankius būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

11 Prietaisu gamintojo teikiama garantija

Jeigu turite klausimų dėl garantinio aptarnavimo sąlygų, kreipkitės į vietinį „Hilti“ prekybos partnerį.

12 EB atitikties deklaracija (originali)

Pavadinimas:	Deimantinio pjauystymo mašina
Tipas:	DCH 300
Pagaminimo metai:	2007

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškame, kad šis gaminys atitinka šių direktyvų ir normų reikalavimus:
2006/42/EB, iki 2016 m. balandžio 19 d.: 2004/108/EB,
nuo 2016 m. balandžio 20 d.: 2014/30/ES, 2011/65/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-22, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini

Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
05/2015

Johannes Wilfried Huber

Senior Vice President
Business Unit Diamond
05/2015

Techninė dokumentacija saugoma:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
Pos. 8 | 20150922



212021