

# TE DRS-6-A





#### 1 سانات المستند

#### 1.1 حول هذا المستند

- اقرأ هذه المستندات بالكامل قبل التشغيل. يعتبر هذا شرطا للعمل بشكل آمن والاستخدام بدون اختلالات.
  - تراعي إرشادات الأمان والإرشادات التحذيرية الواردة في هذا المستند وعلى الجباز.
  - احتفظ بدليل الاستعمال دائما مع المنتج، ولا تعطى الجباز لآخرين إلا مرفقا ببذا الدليل.

#### 2.1 شرم العلامات

#### 1.2.1 إرشادات تحذيرية

تنبه الإرشادات التحذيرية إلى الأخطار الناشئة عند التعامل مع المنتج. يتم استخدام الكلمات الدليلية التالية مصحوبة برمز:



**خطر!** تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.



تحذير! تشير لخطر محتمل قد يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.



**احترس!** تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خفيفة أو أضرار مادية.

# 2.2.1 الرموز في المستند

يتم استخدام الرموز التالية في هذا المستند:



قبل الاستخدام اقرأ دليل الاستعمال



إرشادات الاستخدام ومعلومات أخرى مفيدة

# 3.2.1 الرموز في الصور

تستخدم الرموز التالية في الرسوم التوضيحية:

2

(11)

- تشير هذه الأعداد إلى الصورة المعنية في بداية هذا الدليل. ترقيم الصور يمثل ترتيب خطوات العمل في الصور، وقد يختلف عن ترقيم خطوات العمل في
  - 3
- يتم استخدام أرقام المواضع في صورة **العرض العام** وهي تشير إلى أرقام تعليق الصورة في فصل **عرض عام للمنتج**.
  - ينبغي أن تسترعي هذه العلامة اهتماما خاصا عند التعامل مع المنتج.

#### 3.1 معلومات المنتج

منتجات Hilti مصممة للمستخدمين المحترفين ويقتصر استعمالها وصيانتها وإصلاحها على الأشخاص المعتمدين والمدربين جيداً. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريبا خاصا على الأخطار الطارئة. قد يتسبب المنتم وأدواته المساعدة في حدوث أخطار إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فنيا من قبل أشخاص غير مدربين أو تم استخدامها بشكل غير مطابق للتعليمات.

يوجد مسمى الطراز والرقم المسلسل على لوحة الصنع.

◄ انقل الرقم المسلسل في الجدول التالي. ستحتاج إلى بيانات المنتج في حالة الاستفسارات الموجهة إلى ممثلينا أو مركز الخدمة.

#### بيانات المنتج

TE DRS-6-A	وحدة الحماية من الأتربة
02	الجيل:
	الرقم المسلسل:

## 4.1 بيان المطابقة

نقر على مسئوليتنا الفردية بأن المنتج المشروح هنا متوافقة مع التشريعات والمواصفات المعمول بها. تجد صورة لبيان المطابقة في نهاية هذا المستند.

المستندات الفنية محفوظة هنا:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

#### 2 السلامة

# 1.2 إرشادات السلامة العامة المتعلقة بالأدوات الكبربائية

**⚠ تحذير! احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة والتعليمات.** أي تقصير أو إهمال في تطبيق إرشادات السلامة والتعليمات قد يتسبب في حدوث صدمة كبربائية أو حريق و/أو إصابات خطيرة.

احتفظ بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما بعد.

## سلامة مكان العمل

- ◄ حافظ على نطاق عملك نظيفا ومضاءا بشكل جيد. الفوضى أو أماكن العمل غير المضاءة يمكن أن تؤدي لوقوع حوادث.
- لا تعمل بالأداة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار يتواجد به سوائل أو غازات أو أنواع غبار
   قابلة للاشتعال. الأدوات الكبربائية تولد شررا يمكن أن يؤدى لإشعال الغبار والأبخرة.
- احرص على إبعاد الأطفال والأشفاص الآخرين أثناء استخدام الأداة الكبربائية. في حالة انصراف انتباهك قد تفقد السيطرة على الجباز.

# السلامة الكبربائية

- أبعد الأدوات الكبربائية عن الأمطار أو البلل. تسرب الماء إلى داخل الأداة الكبربائية يزيد من خطر حدوث صدمة كبربائية.
- تجنب تلامس الجسم مع الأسطح المؤرضة مثل المواسير وأجبزة التدفئة والمواقد والثلاجات. ينشأ
   خطر متزايد من حدوث صدمة كبربائية عندما يكون جسمك متصلا بالأرض.

#### سلامة الأشخاص

- كن يقظا وانتبه لما تفعل وتعامل مع الأداة الكبربائية بتعقل عند العمل ببا. لا تستخدم الأداة الكبربائية عندما تكون متعبا أو تحت تأثير المخدرات أو الكموليات أو العقاقير. فقد يتسبب عدم الانتباه للحظة واحدة أثناء استخدام الأداة الكبربائية في حدوث إصابات خطيرة.
- تجنب اتفاذ وضع غير طبيعي للجسم. احرص على أن تكون واقفا بأمان وحافظ على توازنك في جميع
   الأوقات. من خلال ذلك تستطيع السيطرة على الأداة الكبربائية بشكل أفضل في المواقف المفاجئة.
- ◄ ارتد تجهيزات وقاية شخصية وارتد دائما نظارة واقية. ارتداء تجهيزات وقاية شخصية، مثل قناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان المضادة للانزلاق وخوذة الوقاية أو واقي السمع، تبعا لنوع واستخدام الأداة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابات.
- ارتد ملابس مناسبة. لا ترتد ملابس فضفاضة أو حلي. احرص على أن يكون الشعر والملابس والقفازات بعيدة عن الأجزاء المتحركة. الملابس الفضفاضة أو الحلي أو الشعر الطويل يمكن أن تشتبك في الأجزاء المتحركة.
- تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد أن الأداة الكبربائية مطفأة قبل توصيلها بالبطارية وقبل رفعها أو حملها. إذا كان إصبعك على المفتاح عند حمل الأداة الكبربائية أو كان الجهاز في وضع التشغيل عند التوصيل بالكبرباء، فقد يؤدي ذلك لوقوع حوادث.
- أبعد أدوات الضبط أو مفاتيع ربط البراغي قبل تشغيل الأداة الكبربائية. الأداة أو المفتاح المتواجد
   في جزء دوار من الجباز يمكن أن يؤدى لحدوث إصابات.
- إذا أمكن تركيب تجبيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد أنها موصلة ومستخدمة بشكل سليم. استخدام تجبيزة شفط الغبار يمكن أن يقلل الأخطار الناتجة عن الغبار.

# استخدام الأداة الكبربائية والتعامل معبا

- لا تفرط في التحميل على الجباز. استخدم الأداة الكبربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به. استخدام الأداة الكبربائية المناسبة يتيم لك العمل بشكل أفضل وأكثر أمانا في نطاق العمل المقرر.
- لا تستخدم أداة كبربائية ذات مفتاح تالف. الأداة الكبربائية التي لم يعد يمكن تشغيلبا أو إطفاؤها تمثل خطورة ويجب إصلاحيا.
- اخلع البطارية من الجهاز قبل إجراء عمليات ضبط الجهاز، أو استبدال أجزاء الملحقات أو عند ترك الجهاز
   دون استخدام. هذا الإجراء الوقائي يمنع بدء تشغيل الأداة الكهربائية دون قصد.

- احتفظ بالأدوات الكبربائية غير المستخدمة بعيدا عن متناول الأطفال. لا تسمع باستخدام الجباز من
   قبل أشخاص ليسوا على دراية به أو لم يقرءوا هذه التعليمات. الأدوات الكبربائية خطيرة في حالة
   استخدامها من قبل أشخاص ليست لديهم الخبرة الواجبة.
- احرص على العناية التامة بالأدوات الكهربائية. افحص الأجزاء المتحركة من حيث أدائها لوظيفتها بدون مشاكل وعدم انحصارها وافحصها من حيث وجود أجزاء مكسورة أو متعرضة للضرر يمكن أن تؤثر سلبا على وظيفة الأداة الكهربائية. اعمل على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام الجهاز. الكثير من الحوادث مصدرها الأدوات الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردئ.
- حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة. تتميز أدوات القطع ذات حواف القطع الحادة المعتنى ببا بدقة بأنبا أقل عرضة للتعثر وأسبل في التعامل.

# استخدام الأداة العاملة بالبطارية والتعامل معها

- لا تضع في الأدوات الكبربائية سوى البطاريات المخصصة لبا. استخدام بطاريات أخرى يمكن أن يؤدي لوقوع إصابات وخطر الحريق.
- لا تشحن البطارية إلا في أجبزة شحن موصى ببا من قبل الجبة الصانعة. بالنسبة لجباز الشحن المناسب
   لنوع معين من البطاريات، ينشأ خطر الحريق عند استخدامه مع بطاريات أخرى.
- ◄ أبعد البطارية غير المستخدمة عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيع والمسامير والبراغي أو الأشياء المعدنية الصغيرة الأخرى التي يمكن أن تتسبب في توصيل الملامسين لبعضهما. حدوث قفلة كبربائية بين أطراف توصيل البطارية يمكن أن ينتج عنه حدوث حروق أو نشوب حريق.
- عند الاستخدام بشكل خاطئ يمكن أن يتسرب سائل من البطارية. تجنب ملامسته. سائل البطارية
   المتسرب يمكن أن يؤدي لتبيج البشرة أو حدوث حروق. اشطفه بالماء في حالة ملامسته عن طريق الخطأ.
   إذا وصل السائل للعينين، فاطلب معاونة طبية بصفة إضافية.


#### 2.2 إرشادات إضافية للسلامة


- · احرص على مراعاة جميع إرشادات السلامة الواردة في هذا المستند وفي مستند Hilti المثقاب المطرقي.
- ◄ احرص على استخدام كمامة لحماية الوجه ومسارات التنفس من بقايا الغبار المتطاير أثناء الثقب وعند إجراء أعمال الخدمة.
- · احرص دائما على استخدام المقبض الجانبي الخاص بالمثقاب المطرقي من Hilti في حالة تركيب وحدة الحماية من الغبار.

# 3.2 التعامل بعناية مع الأجبزة العاملة بالبطاريات واستخدامها

- تراعى التعليمات الخاصة لنقل وتخزين وتشغيل بطاريات أيونات الليثيوم.
- · أبعد البطاريات عن النار ودرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة.
- لا يجوز تفكيك البطاريات أو سحقها أو وضعها في درجة حرارة أعلى من 80°م أو حرقها.
  - لا يجوز شحن البطاريات التالفة أو مواصلة استخدامها.
- في حالة السفونة الشديدة للبطارية بحيث يتعذر الإمساك بها، فقد تكون تالفة. احرص على وضع الجهاز في مكان غير قابل للاشتعال وعلى مسافة كافية من الخامات القابلة للاشتعال، وحيث يمكن مراقبته، واتركه حتى يبرد. اتصل بخدمة Hilti بعدما تبرد البطارية.

# 1.3 نظرة عامة على المنتج





- (1) رأس الشفط
- (2) زر ضبط الشوط/الضبط الأولى
- الوصلة البينية الكبربائية DRS (3)
- زر تحرير الوحدة DRS (5) زر تحرير خزان تجميع الأتربة **6**) محدد عمق الثقب

# 2.3 الاستخدام المطابق للتعليمات

يتم استخدام وحدة الحماية من الغبار TE DRS-6-A كملحق اختيارى من Hilti مناسب للمثقاب المطرقي TE 6-A36. هذه الوحدة قادرة علَّى تجميع نسبة كبيرة من الَّغبار الناَّشَىُّ كما يمكن تثبيتها بالمثقاب المطَّرقي بشكل سبل وسريع. وتوجد مروحة شفّط مدمجة بوحدة الحماية من الغبار. ويتم تشُغيلبًا بمحرك خاص بباً. وعند تشغيل المثقاب المطرقي تستمد الوحدة تيارها من بطارية المثقاب المطرقي. وحدة الحماية من الغبار غير مناسبة للأعمال في المعادن والأخشاب.

4

#### 3.3 مجموعة التجبيزات الموردة

وحدة الحماية من الأتربة TE DRS-6-A، دليل الاستعمال.

تجد المزيد من منتجات النظام المسموح ببا لمنتجك لدى مركز Hilti الذي تتعامل معه أو على موقع الإنترنت: .www.hilti.com

# 4 المواصفات الفنية

# 1.4 المواصفات الفنية

قدرة الدخل الاسمية	60 واط
قدرة الشفط	250 لتر/د قيقة
الوزن	1.0 كجم

## 5 الاستعمال

#### 1.5 التحضير للعمل



# احترس:

خطر الإصابة! تشغيل الجباز بشكل غير مقصود.

◄ اخلع البطارية قبل إجراء عمليات ضبط الجباز أو تغيير أجزاء الملحقات التكميلية.

تراعى إرشادات الأمان والإرشادات التحذيرية الواردة في هذا المستند وعلى الجباز.

# 2.5 تركيب وحدة الحماية من الأتربة



#### ملحوظة

تأكد قبل التركيب أن مواضع التثبيت والوصلات البينية الكبربائية بالمثقاب المطرقي وبوحدة الحماية من الغبار خالية من الغبار وتعمل بسلاسة.



- اجعل مفتاح الدوران جبة اليمين/اليسار بالمثقاب المطرقي في الوضع الأوسط.
  - 2. اخلع محدد عمق الثقب من المقبض الجانبي.
- أدخل وحدة الحماية من الغبار في الجباز من الأمام إلى أن تستقر في موضعها.
  - 4. تأكد بعد التركيب أن وحدة الحماية من الغبار مثبتة بشكل صحيح.

#### 3.5 ضبط الطول (الشوط)




# تحذير

◄ لذلك أمسك المثقاب المطرقي مع وحدة الحماية من الغبار بحيث لا يصيبك الذراع التليسكوبي المندفع للخارج بأذي.



# ملحوظة

تمت مواءمة الشوط بشكل قياسي على طول ريشة الثقب البالغ 170 مم. ومع الريش الأقصر من ذلك يجب مواءمة طول الشوط.




- 1. اضغط على زر ضبط الشوط/الضبط الأولى واحتفظ به مضغوطا.
- 2. اضغط المثقاب المطرقي بريشة الثقب المركبة باتجاه الأرضية إلى أن تتلامس ريشة الثقب بالأرضية.
  - اترك زر ضبط الشوط/الضبط الأولى.

# 4.5 ضبط عمق الثقب (محدد عمق الثقب)



# ملحوظة

إذا كان من اللازم تحديد عمق الثقب بدقة، يجب عليك التحقق من هذا العمق بعمل ثقوب اختبارية.




- 1. اضغط على زر محدد العمق واحتفظ به مضغوطا.
  - 2. وقم بتحريك الحلقة إلى عمق الثقب المرغوب.
    - 3. ثم اترك زر محدد عمق الثقب.

# 5.5 قم بتفريغ خزان تجميع الأتربة




### ملحوظة

امتلاً الفلتر عن آخره يمكن أن يؤدي لتصاعد الغبار بشكل كثيف، ولذا يتوجب تفريغه بصفة منتظمة. واحرص على استخدام كمامة للقيام بهذا العمل.



- احتفظ بالجباز فى وضع أفقى واتركه يدور لفترة قصيرة.
- ▷ حيث يؤدى ذلك لشفط الأتربة المتبقية المتراكمة في وحدة الحماية من الأتربة في خزان تجميع الأتربة.
  - 2. اضغط على زر تحرير خزان تجميع الغبار واحتفظ به مضغوطا.
  - 3. اخلع خزان تجميع الأتربة من وحدة الحماية من الأتربة بجذبه إلى أسفل.
    - 4. قم بتفريغ خزان تجميع الغبار.
  - 5. أدخل خزان تجميع الغبار الفارغ في وحدة الحماية من الغبار من أسفل إلى أن يستقر في موضعه.

## 6.5 فك وحدة الحماية من الأتربة



- 1. اجعل مفتاح الدوران جبة اليمين/اليسار بالمثقاب المطرقي في الوضع الأوسط.
  - 2. اضغط على زر تحرير وحدة DRS واحتفظ به مضغوطا.
  - 3. اخلع وحدة الحماية من الغبار من الجباز بجذبها إلى الأمام.

# 7.5 تغيير رأس الشفط



- 1. اخلع وحدة الحماية من الغبار من المثقاب المطرقي.
- 2. اضغط على زر تحرير رأس الشفط واحتفظ به مضغوطا.
- اخلع رأس الشفط القديم من المجرى بجذبه إلى أعلى.
- 4. اضغط رأس الشفط الجديد في المجرى إلى أن يستقر في موضعه.

#### 6 العناية والصيانة

#### 1.6 العناية والصيانة

- ا فحص جميع أجزاء الوحدة بصفة منتظمة من حيث وجود أضرار ومن حيث كفاءتها الوظيفية. لا تقم بتشغيل الوحدة إذا كانت هناك أجزاء تالفة أو تعمل بشكل غير سليم.
  - لا تستخدم الما أو الزيوت أو الشحوم أو أية مواد تنظيف.
  - · قم بتنظيف وحدة الحماية من الغبار بفرشاة جافة وفوطة تنظيف.
- أثناء عملية التنظيف لا تلمس مادة الفلتر ولا تستخدم هواءً مضغوطا في التنظيف. حيث أن ذلك يمكن أن يضر بمادة الفلتر.

# نقل وتخزين الأحيزة العاملة بالبطاريات

## النقل



# احترس:

تشغيل غير مقصود عند النقل. قد يتم تشغيل الجباز بدون قصد عند نقله بسبب تركيب البطاريات وقد يلحق ضررا بالجباز.

- ◄ احرص على نقل الجباز دائما بدون البطاريات.
  - اخلع البطاريات.
- يتم نقل الجهاز والبطاريات في عبوات منفردة على حده.
  - تجنب نقل البطاريات في كميات سائبة.
- بعد النقل لمسافة طويلة أو التخزين افحص الجباز والبطاريات قبل الاستخدام من حيث وجود أضرار.



#### احترس):

المراض. أضرار غير مقصودة بسبب البطاريات التالفة. حدوث تسرب من البطاريات قد يلحق الضرر بالجهاز.

- احرص على تخزين الجباز دائما بدون البطاريات.
- يجب تخزين الجباز والبطاريات في مكان جاف وبارد قدر الإمكان.
- تجنب تخزين البطاريات تحت أشعة الشمس أو على أجبزة التدفئة أو خلف النوافذ الزجاجية.
- احرص على تخزين الجباز والبطاريات في مكان يصعب على الأطفال وغير المؤهلين لاستخدامه الوصول
  - بعد النقل لمسافة طويلة أو التخزين افحص الجباز والبطاريات قبل الاستخدام من حيث وجود أضرار.

#### 8 المساعدة في حالات الاختلالات

عند حدوث اختلالات غير مذكورة في الجدول أو يتعذر عليك معالجتها بنفسك، فيرجى التوجه إلى مركز خدمة

#### 1.8 المساعدة في حالات الاختلالات

حل	JI	السبب المحتمل	الخلل
قم بتفريغ خزان تجميع الغبار.	•	خزان تجميع الغبار ممتلئ.	تصاعد الغبار بشكل كثيف.
قم باستبدال الفلتر.	•	تضرر الفلتر.	
قم بتغيير رأس الشفط.	•	رأس الشفط تالف.	
قم بتغيير رأس الشفط.	1	فرشاة رأس الشفط متآكلة.	
أدخل وحدة الحماية من الغبار إلى أن تثبت في موضعها.	4	وحدة الحماية من الغبار غير مركبة بشكل صحيح.	ريشة الثقب ليست متمركزة في وسط رأس الشفط.

# 9 التكبين



## تحذير

خطر الإصابة. خطر من جراء التكبين غير السليم.

- في حالة التخلص من التجبيزات بشكل غير سليم، فإنه يمكن حدوث المشاكل التالية: عند حرق الأجزاء البلاستيكية تنشأ غازات سامة يمكن أن تتسبب في إصابة الأشخاص بأمراض. كما يمكن أن ننفجر البطاريات إذا تلفت أو تعرضت لسخونة شديدة وعندئذ تتسبب في التعرض لحالات تسمم أو حروق أو اكتواءات أو تعرض البيئة للتلوث. وفي حالة التخلص من التجبيزات بتباون فإنك بذلك تتيم للآخرين استخدامها في غير أغراضها. وعندئذ يمكن أن تتعرض أنت والآخرين لإصابات بالغة وتعرض البيئة كذلك للتلوث.
- تخلص من البطاريات التالفة على الفور. احفظها بعيدا عن متناول الأطفال. لا تقم بتفكيك البطاريات ولا تحرقها.
  - تخلص من البطاريات طبقا للوائح المحلية أو قم بإعادة البطاريات المستبلكة لمركز Hilti.

﴿ أجبرة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير. يشترط لإعادة التدوير أن يتم فصل الخامات بشكل سليم فنيا. في العديد من الدول تقوم شركة Hilti باستغلال الأجبزة القديمة لإعادة تدويرها. وللمعلومات حول ذلك اتصل بخدمة عملا Hilti أو الموزع القريب منك.

طبقا للمواصفة الأوروبية بخصوص الأجبزة الكبربائية والإلكترونية القديمة وما يقابل هذه المواصفة في القوانين المملية يجب تجميع الأدوات الكبربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة.



لا تلق الأدوات الكهربائية ضمن القمامة المنزلية!

# 10 ضمان الجبة الصانعة

▶ في حالة وجود أية استفسارات بخصوص شروط الضمان، يرجى التوجه إلى وكيل Hilti المحلي الذي تتعامل معه.



TE DRS 6-A (02)

Hilti Aktiengesellschaft Feldkircherstraße 100 9494 Schaan | Liechtenstein

[2016]

2006/42/EC

2014/30/EU

2011/65/EU

2006/66/EU

EN ISO 12100

EN 60745-1

EN 60745-2-6

Schaan, 01/2016

Paolo Luccini

Head of BA Quality and Process Management

**BA Electric Tools & Accessories** 

Tassilo Deinzer

Executive Vice President
BU Power Tools & Accessories



# Hilti Corporation

LI-9494 Schaan Tel.: +423/2342111 Fax: +423/2342965 www.hilti.com

